



Wand mit ausgebrochenem Pfeiler
Hauptrandspannungen an Wandinnenseite

Maßstab: 3D
MicroFe 2009.052

Büro Bergmann GmbH	Derbystraße 10	85276 Pfaffenhofen/Ilm
Stadtpfarrkirche Steyr abgebrochene Ecke	Projekt 776_2009 FE-Modell W1_3D_V1	Datum 11.09.09 Seite