

Instandsetzung der Wülzburg



Bild 1: 411_1066
Aufnahmedatum: 06.12.2007


Kurtine Kaltes Eck - Hauptwache

VORHER

Bild 2: 411_0249
Aufnahmedatum: 29.09.2005

Bastion Krebs, Kehlbau

VORHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 3: 411_1827
Aufnahmedatum: 30.09.2009


Bastion Rossmühle, rechte Face

VORHER

Bild 4: 411_4095
Aufnahmedatum: 01.09.2012

Bastion Jungfrau, linke Face

VORHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 5: 411_4498
Aufnahmedatum: 16.04.2014

Contrescarpe gegenüber Bastion Hauptwache

VORHER

Bild 6: 411_5002
Aufnahmedatum: 01.07.2015

Contrescarpe gegenüber Bastion Jungfrau

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 7: 411_1241
Aufnahmedatum: 11.06.2008


Bastion Krebs, rechte Flanke

VORHER

Bild 8: 411_1516
Aufnahmedatum: 23.04.2009

Bastion Kaltes Eck

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 9: 411_0048
Aufnahmedatum: 03.03.2005


Bastion Jungfrau, Bankett rechte Face

VORHER

Bild 10: 411_0357
Aufnahmedatum: 24.05.2006

Bastion Jungfrau, Bankett rechte Face

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 11: 411_0672
Aufnahmedatum: 20.10.2006


Bastion Jungfrau, Bankett rechte Face

NACHHER

Bild 12: 411_1314
Aufnahmedatum: 28.08.2008

Bastion Jungfrau, Bankett rechte Face

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 13: 411_1362
Aufnahmedatum: 03.11.2008


Bastion Jungfrau, rechter Flankenhof

VORHER

Bild 14: 411_3377
Aufnahmedatum: 26.09.2011

Bastion Jungfrau, rechter Flankenhof

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 15: 411_0086
Aufnahmedatum: 31.05.2005


Bastion Krebs, Kehlbau

VORHER

Bild 16: 411_0186
Aufnahmedatum: 20.07.2005

Bastion Krebs, Kehlbau

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 17: 411_3530
Aufnahmedatum: 21.12.2011


Bastion Krebs, linke Face

VORHER

Bild 18: 411_4188
Aufnahmedatum: 25.10.2012

Bastion Krebs, linke Face

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 19: 411_0018
Aufnahmedatum: 17.05.2004


Bastion Krebs, Bastionsspitze

VORHER

Bild 20: 411_1043
Aufnahmedatum: 29.06.2007

Bastion Krebs, Bankett Bastionsspitze

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 21: 411_1100
Aufnahmedatum: 14.12.2007


Bastion Rossmühle, Flankenhof

VORHER

Bild 22: 411_3503
Aufnahmedatum: 16.11.2011

Bastion Rossmühle, Flankenhof

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 23: 411_2442
Aufnahmedatum: 09.09.2010


Bastion Rossmühle, Plattform

VORHER

Bild 24: 411_3506
Aufnahmedatum: 16.11.2011

Bastion Rossmühle, Plattform

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 25: 411_0245
Aufnahmedatum: 29.09.2005


Bastion Hauptwache, rechte Flanke

VORHER

Bild 26: 411_4298
Aufnahmedatum: 17.09.2013

Bastion Hauptwache, rechte Flanke

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 27: 411_3688
Aufnahmedatum: 15.05.2012


Bastion Hauptwache, Kasematten EG

VORHER

Bild 28: 411_3737
Aufnahmedatum: 30.05.2012

Bastion Hauptwache, Kasematten EG

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 29: 411_4441
Aufnahmedatum: 17.09.2013


Bastion Hauptwache, Scharwachturm

VORHER

Bild 30: 411_4749
Aufnahmedatum: 09.10.2014

Bastion Hauptwache, Scharwachturm

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 31: 411_4306
Aufnahmedatum: 17.09.2013


Bastion Hauptwache, Bankett rechte Face

VORHER

Bild 32: 411_4953
Aufnahmedatum: 26.05.2015

Bastion Hauptwache, Bankett rechte Face

NACHHER



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 33: 411_3135
Aufnahmedatum: 11.05.2011

Kurtine Kaltes Eck - Hauptwache



Bild 34: 411_4156
Aufnahmedatum: 26.09.2012

Bastion Rossmühle, linke Face



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 35: 411_2985
Aufnahmedatum: 02.05.2011

Kurtine Kaltes Eck - Hauptwache

Bild 36: 411_3311
Aufnahmedatum: 26.09.2012

Bastion Jungfrau, rechter Flankenhof



Instandsetzung der Wülzburg




Bild 37: 411_1699
Aufnahmedatum: 11.08.2009

Contrescarpe

Bild 38: 411_4143
Aufnahmedatum: 26.09.2012

Bastion Jungfrau, rechter Flankenhof



Instandsetzung der Wülzburg



Bild 39: 411_3248
Aufnahmedatum: 25.07.2011

Kurtine Kaltes Eck - Hauptwache




Bild 40: 411_3992
Aufnahmedatum: 02.08.2012

Bastion Kaltes Eck, rechte Flanke

